

## Акт

### проверки (настройки) предохранительного клапана от превышения давления

Адрес объекта: Котельная «База», Иркутская область, Усольский район с. Мальта, ул. Победы 9Б.

Комиссия в составе:

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок –  
Технический директор ООО «СК «БЕЛАЯ» Рядовкин Павел Николаевич;

Начальник участка ООО «СК «БЕЛАЯ» с. Мальта Панин Игорь Владимирович

Составила настоящий акт о том, что произведена проверка срабатывания (настройка) клапана(-ов) от превышения давления на системе котлового контура котельной. Проверка (настройка) выполнена для следующих устройств, на следующую величину предельного значения давления:

| № п.п. | Тип клапана                        | Марка, присоединительные размеры | Место установки                            | Настроенная величина срабатывания, |
|--------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| 1      | Клапан предохранительный (рабочий) | АГС - 2 ДУ 50                    | Выход с котла КВр 1.16 ст.№ 1, зав.№ 14022 | 4,0                                |
| 2      | Клапан предохранительный (рабочий) | АГС - 2 ДУ 50                    | Выход с котла КВм 1.16 ст.№ 2, зав.№ 20118 | 4,0                                |

Подписи членов комиссии:

Технический директор ООО «СК «БЕЛАЯ»

Начальник участка ООО «СК «БЕЛАЯ» с. Мальта



П.Н. Рядовкин



И.В. Панин