

Акт осмотра теплового контура зданияр.п. Белореченский
(место, город)«24» июля 2026 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ Гараж (506 объект, 334)Адрес ТПУ Иркутская область, Усольский р-н, р.п. БелореченскийНаименование потребителя СХПК «Усольский свинокомплекс»

произведен осмотр на предмет проверки выполнения требований правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда в части подготовки к отопительному периоду теплового контура здания.

Наименования требований	Отметка о выполнении (вып. / не вып. / не треб.)
Утепление чердаков, подвалов, лестничных клеток, оконных и дверных проемов (установка уплотняющих прокладок в притворах оконных и дверных проемов)	<i>Не требуется</i>
Восстановление остекления, замена разбитых стекол	<i>Не требуется</i>
Утепление фасада здания	<i>Не требуется</i>
Гидроизоляция подвала и фундамента в месте теплового ввода	<i>Не требуется</i>
Обеспечение отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков, восстановление работоспособности дренажа	<i>Не требуется</i>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате осмотра установлено, что состояние теплового контура здания

**СООТВЕТСТВУЕТ**

требованиям технических регламентов и
действующего законодательства

**НЕ соответствует**

Шейфлер А.А., Главный энергетик

СХПК «Усольский свинокомплекс»

(Фамилия И.О., должность)

Планида Д.В., инженер

СХПК «Усольский свинокомплекс»

(Фамилия И.О., должность)

Королев Е.В., слесарь-ремонтник

СХПК «Усольский свинокомплекс»

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)