

1.6.2

АКТ **осеннего осмотра здания (сооружения)**

с.Мальта
Населенный пункт

«05» августа 2025 г.

1. Название здания (сооружения) Котельная МБДОУ «Детский сад № 6 «Мамонтёнок»
2. Адрес Усольский район, с.Мальта, ул.Новая, 7
3. Год постройки 2019
4. Материал стен металлический профиль с пенопластовым наполнителем
5. Этажность одно этажный
6. Наличие подвала отсутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе –

- 1.Трутнева Н.Н., заведующий МБДОУ «Детский сад №6 «Мамонтёнок»»
(Ф.И.О., должность, организация)
2. Кошулина Т.А. заведующий хозяйством
(Ф.И.О., должность, организация)
3. Горин О.А., рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания

Представители:

1. _____
2. _____

произвела осмотр здания котельной по вышеуказанному адресу.
наименование здания (сооружения)

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки и исполнители
1	2	3	4
1.	Благоустройство	удовлетворительно	
2.	Наружные сети и колодцы	удовлетворительно	
3.	Фундаменты (подвал)	отсутствует	
4.	Несущие стены (колонны)	отсутствуют	
5.	Перегородки	отсутствуют	
6.	Балки (фермы)	отсутствуют	
7.	Перекрытия	удовлетворительно	
8.	Лестницы	отсутствует	
9.	Полы	удовлетворительно	
10.	Проемы (окна, двери, ворота)	удовлетворительно	
11.	Кровли	удовлетворительно	
12.	Наружная отделка	удовлетворительно	
	а) архитектурные детали	удовлетворительно	
	б) водоотводящие устройства	отсутствуют	
13.	Внутренняя отделка	удовлетворительно	
14.	Центральное отопление	отсутствует	
15.	Местное отопление	удовлетворительно	
16.	Санитарно-технические устройства	удовлетворительно	
17.	Газоснабжение	отсутствует	
18.	Вентиляция	удовлетворительно	
19.	Мусоропровод	отсутствует	
20.	Лифты	отсутствуют	
21.	Энергоснабжение и освещение	удовлетворительно	
22.	Технологическое оборудование	удовлетворительно	
23.	Встроенные помещения	отсутствует	

--	--	--	--


В ходе внешнего осмотра произведено:

- 1) отрывка шурфов _____
- 2) простукивание внутренних стен и фасада _____
- 3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций _____
- 4) взятие проб материалов для испытаний _____
- 5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования _____ визуальный осмотр

Выводы и предложения:

1. Здание в удовлетворительном состоянии
2. Здание может эксплуатироваться в отопительный период 2025-2026 г.


Подписи:


(подпись)

Н.Н.Трутнева
(Ф.И.О.)


(подпись)

Т.А.Кошулина
(Ф.И.О.)


(подпись)

О.А.Горин