

Акт осмотра теплового контура здания

п. Белореченский
(место, город)«04» 08 2025г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ ИТНАдрес ТПУ п. Белореченский, 109Наименование потребителя МБУДО "СМ Усольского района"

произведен осмотр на предмет проверки выполнения требований правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда в части подготовки к отопительному периоду теплового контура здания.

Наименования требований	Отметка о выполнении (вып. / не вып. / не треб.)
Утепление чердаков, подвалов, лестничных клеток, оконных и дверных проемов (установка уплотняющих прокладок в притворах оконных и дверных проемов)	<u>вып.</u>
Восстановление остекления, замена разбитых стекол	<u>вып.</u>
Утепление фасада здания	<u>вып.</u>
Гидроизоляция подвала и фундамента в месте теплового ввода	<u>вып.</u>
Обеспечение отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приемков, восстановление работоспособности дренажа	<u>вып.</u>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате осмотра установлено, что состояние теплового контура здания



СООТВЕТСТВУЕТ

требованиям технических регламентов и
действующего законодательства

НЕ соответствует

Жозуисан Е.В., директор
(Фамилия И.О., должность)Дисс А.В., завхоз
(Фамилия И.О., должность)Митрофанов Н.А., рабочий
(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

Дисс А.В.
(подпись)Дисс А.В.
(подпись)

(подпись)

(подпись)