

Акт осмотра теплового контура здания

МБУ «Споривно-оздоровительный комплекс», р.п. Белореченский,
(место, город)

«07» июля 2025 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее - ТПУ): Наименование ТПУ _
Адрес ТПУ р.п Белореченский 333
Наименование потребителя МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс»
произведен осмотр на предмет проверки выполнения требований правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда в части подготовки к отопительному периоду теплового контура здания.

Наименования требований	Отметка о выполнении (вып. / не вып. / не треб.)
Утепление чердаков, подвалов, лестничных клеток, оконных и дверных проемов (установка уплотняющих прокладок в притворах оконных и дверных проемов)	Не требуется
Восстановление остекления, замена разбитых стекол	Не требуется
Утепление фасада здания	Не требуется
Гидроизоляция подвала и фундамента в месте теплового ввода	Не требуется
Обеспечение отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приемков, восстановление работоспособности дренажа	Не требуется

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате осмотра установлено, что состояние теплового контура здания




СООТВЕТСТВУЕТ
требованиям технических регламентов и
действующего законодательства

НЕ соответствует

____ Мейер А.Б., директор

(Фамилия И.О., должность)



Девятериков А.В., рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий

(Фамилия И.О., должность)

