

Акт осмотра теплового контура зданияп. Белореченский
(место, город)«14» августа 2025г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ МБУДО «ДШИ р.п.Белореченский»Адрес ТПУ п.Белореченский, д.110-АНаименование потребителя МБУДО «ДШИ р.п.Белореченский»

произведен осмотр на предмет проверки выполнения требований правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда в части подготовки к отопительному периоду теплового контура здания.

Наименования требований	Отметка о выполнении (вып. / не вып. / не треб.)
Утепление чердаков, подвалов, лестничных клеток, оконных и дверных проемов (установка уплотняющих прокладок в притворах оконных и дверных проемов)	<i>не требуется</i>
Восстановление остекления, замена разбитых стекол	<i>не требуется</i>
Утепление фасада здания	<i>не требуется</i>
Гидроизоляция подвала и фундамента в месте теплового ввода	<i>не требуется</i>
Обеспечение отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков, восстановление работоспособности дренажа	<i>не требуется</i>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате осмотра установлено, что состояние теплового контура здания

**СООТВЕТСТВУЕТ**

требованиям технических регламентов и
действующего законодательства

**НЕ соответствует**

Пархоменко Е.П. директор МБУДО
«ДШИ р.п.Белореченский»

(Фамилия И.О., должность)

Тарасова Т.Н. завхоз МБУДО «ДШИ р.п.Белореченский»

(Фамилия И.О., должность)

Плеснев А.А. слесарь-сантехник
МБУДО «ДШИ р.п.Белореченский»

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)