

Акт осмотра теплового контура здания

с. Мальта
(место, город)« 30 » июня 2026 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении внутридомовых систем, а также теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко»

Адрес ТПУ Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Мира, д.7


Наименование потребителя МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко»

произведен осмотр на предмет проверки выполнения требований правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда в части подготовки к отопительному периоду теплового контура здания.

Наименования требований	Отметка о выполнении (вып. / не вып. / не треб.)
Утепление чердаков, подвалов, лестничных клеток, оконных и дверных проемов (установка уплотняющих прокладок в притворах оконных и дверных проемов)	Не треб.
Восстановление остекления, замена разбитых стекол	Не треб.
Утепление фасада здания	Не треб.
Гидроизоляция подвала и фундамента в месте теплового ввода	Не треб.
Обеспечение отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приемков, восстановление работоспособности дренажа	Не треб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:



В результате осмотра установлено, что состояние теплового контура здания



СООТВЕТСТВУЕТ

требованиям технических регламентов и
действующего законодательстваМ.Н. Зарянка. заведующий
(Фамилия И.О., должность)И.О. Иголкина, завхоз
(Фамилия И.О., должность)И.В. Сатаев, рабочий по комплексному обл. здания
(Фамилия И.О., должность)

НЕ соответствует


(подпись)
(подпись)
(подпись)