

Акт осмотра теплового контура здания

п.Белореченский

(место, город)

«12» 08 202_г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ ИТП

Адрес ТПУ п.Белореченский, 333

Наименование потребителя МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс»

произведен осмотр на предмет проверки выполнения требований правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда в части подготовки к отопительному периоду теплового контура здания.

Наименования требований	Отметка о выполнении (вып. / не вып. / не треб.)
Утепление чердаков, подвалов, лестничных клеток, оконных и дверных проемов (установка уплотняющих прокладок в притворах оконных и дверных проемов)	вып.
Восстановление остекления, замена разбитых стекол	вып.
Утепление фасада здания	вып.
Гидроизоляция подвала и фундамента в месте теплового ввода	вып.
Обеспечение отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приемков, восстановление работоспособности дренажа	вып.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате осмотра установлено, что состояние теплового контура здания



СООТВЕТСТВУЕТ

требованиям технических регламентов и
действующего законодательства

Мейер А.Б. директор

(Фамилия И.О., должность)

Девятериков А.В. рабочий

(Фамилия И.О., должность)

Инженер Яковлев А.С.

(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)



НЕ соответствует

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)